

# 聊城市市场监督管理局

## 聊城市市场监督管理局 转发关于开展过山车事故隐患专项排查 治理的通知

各县（市、区）市场监督管理局，市属开发区市场监管部门，各有关单位：

现将《山东省市场监督管理局关于开展过山车事故隐患专项排查治理的通知》转发给你们，并提出如下要求，请一并执行。

一、请开发区局督促运营使用单位、制造单位按照省局文件要求，开展过山车隐患排查评估工作。

二、请其它县级局按照文件要求，认真排查辖区内是否有过山车设备，如果有，请按照省局文件要求进行排查评估。

请各县级局督促制造单位于2024年1月13日前将弹射式过山车的排查评估报告、2024年6月13日前将其余型式过山车的排查评估报告发送至过山车的运营使用单位，同时于2024年1月23日前将过山车隐患专项排查治理工作情况报送市局特监科。

联系人：耿华修 电话：0635-8519829

邮箱：[lczj\\_tjk@lc.shandong.cn](mailto:lczj_tjk@lc.shandong.cn)

附件：山东省市场监督管理局关于开展过山车事故隐患专项排查治理的通知



(此件公开发布)

# 山东省市场监督管理局

鲁市监特设函〔2023〕293号

## 山东省市场监督管理局 关于开展过山车事故隐患专项排查治理的通知

各市市场监督管理局，有关单位：

近日，市场监管总局办公厅印发《关于开展过山车事故隐患专项排查治理的通知》（市监特设发〔2023〕102号），在全国范围内部署开展过山车（指大型游乐设施滑行车类中单车滑行车系列和多车滑行车系列的A级设备）事故隐患专项排查治理。为汲取广东深圳弹射式过山车碰撞事故教训，结合我省实际，现就有关事项通知如下。

### 一、工作目标

全面落实大型游乐设施制造、运营使用单位安全主体责任，进一步规范过山车使用安全管理和日常维护保养工作，提升过山车质量安全水平，加严检验检测和监督检查，消除事故隐患，守牢安全底线，坚决防范重特大事故发生。

### 二、工作内容

（一）制造单位开展隐患排查评估。制造单位派员参加在用过山车事故隐患专项排查治理工作，重新评估设备安全控制逻辑是否合理，重点检查过山车的弹射装置、提升装置、驱动装置、

制动装置、止逆装置、设备轮系运行和磨损状况，必要时根据检查情况改进相应设计，并于 2024 年 1 月 15 日前将弹射式过山车的排查评估报告、2024 年 6 月 15 日前将其余型式过山车的排查评估报告发送至过山车的运营使用单位。相关运营使用单位负责联系通知境外制造单位，加强与各制造单位的沟通协调，确保按期完成排查评估。目前处于停用状态的过山车，在启用前应当按本通知要求进行排查评估后，方可办理启用手续。

**(二) 运营使用单位加强日常检查和安全管理。**一是严格落实使用安全主体责任。运营使用单位要严格落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，加强对过山车的日常检查，发现存在事故隐患的应立即停用，分析隐患产生的原因，采取针对性措施消除隐患根源后方可恢复运行。每日设备运行前，运营使用单位要对过山车的制动装置、驱动装置、联锁保护装置的功能进行测试，对过山车侧导轮间隙、制动板位置、止逆装置、车轮磨损情况进行检查；对于弹射式过山车，要特别检查弹射装置是否有效、制动装置是否出现松动、偏移等情况，以上检查内容应列入《每日大型游乐设施安全检查记录》表。每周还要对过山车侧导轮间隙、轨道上制动板位置（或制动器闭合状态）、车轮磨损情况进行检查测量，将检查测量内容列入周排查记录表。月调度时，应确认日管控、周排查工作中发现的事故隐患得到有效整改和消除。二是加强使用安全管理。运营使用单位要加强安全管理，对于同一轨道有两组及以上车辆轮流运行的过山车，应确保停靠站台车辆上的乘客全部离开后，前方车辆方能发射或提升，防止前方车辆回退碰撞后方车辆，此要求应在运营使用单位的《操作规

程》中予以明确，并抓好操作人员进行学习、培训。**三是严格超设计使用年限管理。**对达到设计使用年限的过山车等大型游乐设施，运营使用单位认为可以继续使用的，应当按照安全技术规范及相关产品标准的要求，经检验或者安全评估合格，由使用单位安全管理负责人同意、主要负责人批准，办理使用登记变更后，方可继续使用。变更后的原使用登记证右上方应标注“超设计使用年限”字样。

(三) 检验机构加强检验安全把关。检验机构开展检验时，要加强对过山车的提升装置、驱动装置、制动装置、止逆装置和轮系的功能性检验，特别要加强弹射式过山车的弹射装置、制动装置的功能性检验。定期检验时，还要查验制造单位是否按要求开展隐患排查评估，运营使用单位的日、周、月、年检记录是否符合《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》(总局第74号令)和使用维护保养说明书要求，主要受力部件是否到期更换；定期检验项目中要增加轨道上制动板的位置偏差(或制动器闭合状态)和侧导轮间隙的测量，检查测量值是否在设计允许范围。上述功能性检验或查验发现问题的，相应项目判定为不合格，运营使用单位整改完成前不得继续使用；对存在严重事故隐患的，检验机构立即向当地市场监管部门报告。

(四) 监管部门开展专项监督检查。各市、县(市、区)市场监管部门要对辖区内过山车开展专项监督检查，督促制造、运营使用单位认真开展事故隐患排查整改，督促检验机构加强安全技术把关，对发现排查整改不到位、存在事故隐患的设备，要立即责令停用，并跟踪督促抓好整改。

### **三、工作要求**

(一) 压实责任，严格使用管理。各级市场监管部门要高度重视此次专项排查治理工作，切实压实大型游乐设施制造、运营使用单位安全主体责任，督促各相关方汲取典型事故教训，认真落实隐患排查治理工作要求，采取有效整改措施，按期高质量完成整改，严格规范使用安全管理，提升大型游乐设施质量安全水平。

(二) 加强检查，严查问题隐患。各级市场监管部门要加强对辖区内大型游乐设施制造、运营使用单位、检验机构的监督检查和行政执法，发现落实隐患排查治理工作要求不到位的，立即责令整改，情节严重的依法严肃处理。

(三) 开展宣传，提高安全意识。各级市场监管部门要采取多种形式加强安全宣传，广泛开展大型游乐设施安全宣传教育，提高社会公众安全防范意识，注意做好自我防护，防范安全事故发生。

各市局要督促制造单位于2024年1月15日前将弹射式过山车的排查评估报告、2024年6月15日前将其余型式过山车的排查评估报告发送至过山车的运营使用单位，同时2024年1月25日前将本市过山车事故隐患专项排查治理工作情况报送省局特监处。排查治理工作中遇到的问题，请及时与省局特监处联系。联系电话：0531-51792353，邮箱：libingqian@shandong.cn。



(此件公开发布)